





Beschreibung	Statischer Einsatz (PVC)	Bewegter Einsatz (PUR)
Basisleitung Geberanschluss INS0629, 0665, 0719	S7C PS4 DS4 X38 00 -	S7C BS1 DS4 X38 00 IKS 4020
Verlängerung Geberanschluss INS0629, 0665, 0719	S7C PS4 S7S X39 00 -	S7C BS1 S7S X39 00 IKS 4022
Adapterleitung Geberanschluss INS0629, 0665, 0719	S7C PS4 S7E X40 00 -	S7C BS1 S7E X40 00 IKS 4021
Basisleitung Geberanschluss INS0629, 0665, 0719	-	S7C B02 D23 X55 00 IKS 4132
Basisleitung Geberanschluss RGS1000, RGS1003, RGS1004	S0B PG1 D03 X41 00 -	S0B B01 D03 X41 00 RKG 4200

Beschreibung	Statischer Einsatz (PVC)	Bewegter Einsatz (PUR)
Verlängerung Geberanschluss RGS1000, RGS1003, RGS1004	S0B PG1 S0S X42 00 -	S0B B01 S0S X42 00 RKG 4201
Basisleitung EnDat- Interface GDM/GDS 2.0	S7C PS4 D04 X43 00 -	S7C BS1 D04 X43 00 IKS 4142
Verlängerung EnDat- Interface GDM/GDS 2.0	S7C PS4 S7S X44 00 -	S7C BS1 S7S X44 00 IKS 4191
Adapterleitung EnDat- Interface GDM/GDS 2.0	S7C PS4 S7E X45 00 -	S7C BS1 S7E X45 00 IKS 4012
DiAx 04 Basisleitung SSI- Interface	S2C PS5 D04 X46 00 -	S2C B03 D04 X46 00 IKS 4136
DiAx 04 Verlängerung SSI- Interface	S2C PS5 S2S X47 00 -	S2C B03 S2S X47 00 IKS 4004
EcoDrive 03 Basisleitung EnDat GDM/GDS 2.x	S7C PS4 D05 X48 00 -	S7C BS1 D05 X48 00 IKS 4001
EcoDrive 03 Verlängerung EnDat GDM/GDS 2.x	S7C PS4 S7S X44 00 -	S7C BS1 S7S X44 00 IKS 4191
EcoDrive 03 Spannungssignalgeber 1Vss	-	S2F B02 D05 X49 00 IKS 4389
EcoDrive 03 Spannungssignalgeber 1Vss	-	S2C B02 D05 X50 00 IKS 4002
EcoDrive 03 Verlängerung 1Vss	-	S2C B02 S2S X51 00 IKS 4388
DuraDrive Basisleitung EnDat GDM/GDS 2.x	S7C PS4 D05 X52 00 -	S7C BS1 D05 X52 00 IKS 4038
DuraDrive Spannungssignalgeber 1Vss	-	S2F B02 D05 X53 00 IKS 4040
DuraDrive Spannungssignalgeber 1Vss	-	S2C B02 D05 X54 00 IKS 4041



Beschreibung	Abmessung	Steckergröße	Statischer Einsatz (PVC)	Bewegter Einsatz (PUR)
Motorleitung an RLS1100	4 x 1,0 + 2 x 2 x 0,75	1	S01 PM1 L03 X32 00 -	S01 B20 L03 X32 00 RKL 4302
Motorleitung an RLS1100	4 x 1,0 + 2 x 2 x 0,75	1	S01 PM1 L02 X33 00 -	S01 B20 L02 X33 00 RKL 4303
Motorleitung an RLS1100	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	1	S01 A12 L03 X35 00 -	S01 M10 L03 X35 00 RKL 4300
Motorleitung an RLS1100	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	1	S01 A12 L02 X36 00 -	S01 M10 L02 X36 00 RKL 4301
Motorleitung an RLS1200	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	1,5	C09 A12 L03 X18 00 -	C09 M10 L03 X18 00 RKL 4306
Motorleitung an RLS1200	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	1,5	C09 A12 L02 X19 00 -	C09 M10 L02 X19 00 RKL 4307
Motorleitung an RLS1200	4 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	1,5	C09 PM4 L03 X21 00 -	C09 B24 L03 X21 00 RKL 4308
Motorleitung an RLS1200	4 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	1,5	C09 PM4 L02 X22 00 -	C09 B24 L02 X22 00 RKL 4309
Motorleitung an RLS1200	4 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	1,5	C09 PM4 L04 X23 00 -	C09 B24 L04 X23 00 RKL 4310
Motorleitung an RLS1200	4 x 4,0 + 2 x 1 + 2 x 1,5	1,5	C09 PM6 L03 X25 00 -	C09 B26 L03 X25 00 RKL 4313

Beschreibung	Abmessung	Steckergröße	Statischer Einsatz (PVC)	Bewegter Einsatz (PUR)
Motorleitung an RLS1200	4 x 4,0 + 2 x 1 + 2 x 1,5	1,5	C09 PM6 L02 X26 00 -	C09 B26 L02 X26 00 RKL 4314
Motorleitung an RLS1200	4 x 4,0 + 2 x 1 + 2 x 1,5	1,5	C09 PM6 L04 X27 00 -	C09 B26 L04 X27 00 RKL 4315
Motorleitung an RLS1200	4 x 6,0 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	1,5	C11 PM7 L02 X29 00 -	C11 B27 L02 X29 00 RKL 4317
Motorleitung an RLS1200	4 x 6,0 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	1,5	C11 PM7 L04 X30 00 -	C11 B27 L04 X30 00 RKL 4318
Motorleitung an RLS1300	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	2	C01 A12 L02 X01 00 -	C01 M10 L02 X01 00 RKL 4320
Motorleitung an RLS1300	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	2	C01 A12 L03 X02 00 -	C01 M10 L03 X02 00 RKL 4325
Motorleitung an RLS1300	4 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	2	C01 PM4 L02 X04 00 -	C01 B24 L02 X04 00 RKL 4321
Motorleitung an RLS1300	4 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	2	C01 PM4 L03 X05 00 -	C01 B24 L03 X05 00 RKL 4326
Motorleitung an RLS1300	4 x 4,0 + 2 x 1 + 2 x 1,5	2	C03 PM6 L02 X07 00 -	C03 B26 L02 X07 00 RKL 4322
Motorleitung an RLS1300	4 x 4,0 + 2 x 1 + 2 x 1,5	2	C03 PM6 L03 X08 00 -	C03 B26 L03 X08 00 RKL 4327
Motorleitung an RLS1300	4 x 6,0 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	2	C03 PM7 L02 X10 00 -	C03 B27 L02 X10 00 RKL 4323
Motorleitung an RLS1300	4 x 6,0 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	2	C03 PM7 L03 X11 00 -	C03 B27 L03 X11 00 RKL 4328
Motorleitung an RLS1300	4 x 10 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	2	C05 PM8 L02 X13 00 -	C05 B28 L02 X13 00 RKL 4324
Motorleitung an RLS1300	4 x 10 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	2	C05 PM8 L04 X14 00 -	C05 B28 L04 X14 00 RKL 4329
Motorleitung an RLS1300	4 x 16,0 + 2 x 2 x 1,5	2	C07 PM9 L04 X16 00 -	C07 B29 L04 X16 00 RKL 4330



Verlängerung

Beschreibung	Abmessung	Steckergröße	Statischer Einsatz (PVC)	Bewegter Einsatz (PUR)
Verlängerung an RLS1100	4 x 1,0 + 2 x 2 x 0,75	1	S01 PM1 S02 X34 00 -	S01 B20 S02 X34 00 RKL 4305
Verlängerung an RLS1100	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	1	S01 A12 S02 X37 00 -	S01 M10 S02 X37 00 RKL 4304
Verlängerung an RLS1200	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	1,5	C09 A12 C10 X20 00 -	C09 M10 C10 X20 00 RKL 4311
Verlängerung an RLS1200	4 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	1,5	C09 PM4 C10 X24 00 -	C09 B24 C10 X24 00 RKL 4312
Verlängerung an RLS1200	4 x 4,0 + 2 x 1 + 2 x 1,5	1,5	C09 PM6 C10 X28 00 -	C09 B26 C10 X28 00 RKL 4316
Verlängerung an RLS1200	4 x 6,0 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	1,5	C11 PM7 C12 X31 00 -	C11 B27 C12 X31 00 RKL 4319
Verlängerung an RLS1300	4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75	2	C01 A12 C02 X03 00 -	C01 M10 C02 X03 00 RKL 4335
Verlängerung an RLS1300	4 x 2,5 + 2 x 2 x 1,0	2	C01 PM4 C02 X06 00 -	C01 B24 C02 X06 00 RKL 4336
Verlängerung an RLS1300	4 x 4,0 + 2 x 1 + 2 x 1,5	2	C03 PM6 C04 X09 00 -	C03 B26 C04 X09 00 RKL 4337
Verlängerung an RLS1300	4 x 6,0 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	2	C03 PM7 C04 X12 00 -	C03 B27 C04 X12 00 RKL 4338
Verlängerung an RLS1300	4 x 10,0 + 2 x 1,0 + 2 x 1,5	2	C05 PM8 C06 X15 00 -	C05 B28 C06 X15 00 RKL 4339
Verlängerung an RLS1300	4 x 16,0 + 2 x 2 x 1,5	2	C07 PM9 C08 X17 00 -	C07 B29 C08 X17 00 RKL 4340